

今、ご使用の集塵機 メンテナンスしていますか?

例 カートリッジフィルタ

こんなにきれいだったのに



クリーンな状態

汎用集塵機は健康と環境を守ります。

捕集ダストの処理およびカートリッジフィルタ が正常な状態でないと、本来の性能を発揮でき ません。日ごろのかんたんなメンテナンスは、

> 安全性だけでなく、機能を維持したり、 機械の寿命を長持ちさせます。



粉じん則、有機則、鉛則、特化則で設置が 義務づけられている除じん装置および局 所排気装置は、1年以内ごとの定期自主 点検の実施と、その記録の保管(3年間) が規定されています。 メンテナンスをせず 粉じんがフィルタに詰まっている状態



こんなになっていませんか?

吸引力が低下

本来の集塵能力が発揮できなくなります。

発揮できなくなります。

働く人の「健康」、「作業環境」の悪化につながります。

私たちは環境機器総合メーカーです



新東工業株式会社

http://www.sinto.co.jp

お問い合わせは…

メンテナンスの目安

毎日チェック!

- ダストボックス内に粉じんが 溜っていないか
- ファンモータの運転音に 異常がないか
- 排気口から粉じんが もれていないか

週に1度はチェック!

- 払い落としエアーの供給は 正常か
- □ フィルタに破損はないか

月に1度はチェック!

- 吸引ダクトの破損がないか 外側からチェック
- □ フィルタに破損はないか



「困ったな」と思ったら迷わずご相談ください。

点検の流れ

点検実施

点検結果の レポート

問題と原因を 分析

改善策と お見積もりの ご提案

メンテナンス or 納品





フィルタなど、すべての部品の交換が可能です!

新東工業では、納品させていただいた機械をできるだけ長くお使いいただくために、フィルタなどの消耗品をとりそろえています。 なお、指定以外の部品の使用は事故の原因となりますので、当社指定品をご利用ください。

ダスミックFXNシリーズ

交換時の注意 設備停止・残圧・挟まれ

エアーバルブ用ダイヤフラム

予想寿命 1年

交換しないと 払い落とし不良

パイロットバルブ

予想寿命 4年

交換しないと 払い落とし不良



カートリッジフィルタ・パッキン

予想寿命 2000時間

交換しないと 粉じん漏れ・吸引力不足

点検扉用パッキン

予想寿命 1年

交換しないと 粉じん漏れ・吸引力不足

ダスミックEXIIシリーズ

交換時の注意 設備停止

ろ布枠用パッキン

予想寿命 1年

交換しないと 粉じん漏れ

ろ布枠(上下)

予想寿命 3年

交換しないと 粉じん漏れ



予想寿命 2000時間

交換しないと 粉じん漏れ・吸引力不足

扉パッキン・引出しパッキン

予想寿命 1年

交換しないと 粉じん漏れ

※予想寿命はあくまでも目安です。 ※予想寿命は値の年表示は、集塵設備の「8時間 日×250日稼働」を1年と想定しています。 ※部品交換はメイン電流を「OFF」にしてください。 ※フィルタ圧、ろ布差圧はあくまでも集塵機運転状態の目安です。吸引風量が低下したら、フィルタの点検・清掃を実施し、回復しない場合は寿命とお考えください。

- ●使用済みの消耗部品は、各自治体の定める廃棄方法に従って処理してください。
- ●その他のシリーズの消耗品に関してもとりそろえておりますので、お気軽にご相談ください。